



SERVICE REPORT

PerkinElmer España S.L.

Av. de los Encuartes, 19
Tres Cantos
E-28760
ES

Teléfono: 800099164(Grat) 918061200(Gen) Fax: 800099165(Grat)
918040414(Gen)
CIF: B-82338757

Número de Servicio	Tipo de Servicio	Fecha de Llamada	Modelo	Número de Serie
000320319073	REP	18/03/2005	LAMBDA3B	618N2020705
Ingeniero de Servicio	Centro Trabajo	Contrato nº	CNT Exp.	
RUBIES, R.	ES64015	.		

Datos Cliente:	Datos Facturación:
CENTRO DE DESARROLLO DE SENSORES INSTRUMENTACION Y SISTEMAS RAMBLA DE SANT NEBRIDI 10 TERRASSA (BARCELONA) ES 08222	CENTRO DE DESARROLLO DE SENSORES INSTRUMENTACION Y SISTEMAS RAMBLA DE SANT NEBRIDI 10 TERRASSA (BARCELONA) ES 08222

Persona de Contacto	Telefono Nº.	Fax Nº	Cliente PO Nº
MERITXELL	937398325/649725097	93-7398923	FAX MERITXEL VILASECA

Descripción del Trabajo Realizado				
Hora Act	Fecha Act	Inicio / Final	Decripción Breve	Descripción Detallada
1,5	01/04/2005		VIAJE	ZONA 3
1,5	01/04/2005		TRABAJO	COMPROBACION DE LA CPU Y POWER SUPPLY
6	10/06/2005		TRABAJO	REPARACIÓN DEL INSTRUMENTO CAMBIO DE LA CPU. SUSTITUCIÓN DE LOS CONECTORES DEL PMT. AJUSTE DE LONGITUD DE ONDA COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL LAMBDA 3 OK NO SE DEBE CONECTAR EL ACCESORIO ESFERA INTEGRADORA AL INSTRUMENTO PARA NO DAÑAR LA ELECTRÓNICA DEL LAMBDA 3

Materiales					
Cantidad	Part No.	Descripción del Material	Kit	Precio Unitario	Precio Total
1	C6180005	LAM 3 MPU BD-TESTED	ES12 / F015		1.794 €
1	SV000057	Travel Zone 3	ES12 / F000		163 €

Trabajo Completado	Horas de Trabajo	Horas de Viaje	Mantenimiento Realizado
<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	7,5	1,5	*** Protocolo Mantenimiento/IPV entregado al cliente

Firma por PerkinElmer	Fecha	Cantidad	Importe/Unidad	Importe Total
	130605			1.794 €
Firma Cliente	Fecha			163 €
				1.087,5 €
				3.044,5 €
				487,12 €
				3.531,62 €

El Cliente reconoce la reparación y sustitución del material arriba indicado.

Comentarios: **FACTURAR SEGUN PRESUPUESTO RRA516RB**